

MEMORANDO: DRI-TRN-357-2022

PARA: DIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES

DE: JEFATURA TRANSPORTE

ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO

FECHA: Septiembre 30, 2022

Cumpliendo la disposición verbal de Presidencia Ejecutiva viajé a la ciudad de Puyo en el vehículo No. 108 de placas TEI-1288 a verificar el estado del vehículo No. 136 de placas TEI-1428 asignado a la Zona Oriental Pastaza. Salí de la ciudad de Ambato a las 16:00, llegué al edificio de la Empresa Eléctrica del Puyo a las 17:25 aproximadamente e ingresé al parqueadero del edificio en el cual se encontraba el vehículo No. 136 y pude constatar lo siguiente de acuerdo a la inspección visual realizada:

- En el guardachoque delantero en su totalidad se pudo evidenciar que la pintura es nueva, ya que el contraste con el resto de la pintura de la carrocería es de otra tonalidad.
- Constató el estado de la dirección y suspensión, no se encontró ninguna anomalía.

Evidencia fotográfica del vehículo No. 136 Placa TEI - 1428

Imagen No. 1 Vista frontal de la camioneta No. 136 Marca Chevrolet	Imagen No.2 Vista lateral derecha de la camioneta No. 136 marca Chevrolet
	

Además de lo anteriormente señalado, revisé también la orden de movilización del vehículo y la bitácora del guardia de los días miércoles 28 de septiembre y jueves 29 de septiembre de 2022, las imágenes siguientes corroboran lo verificado:

Imagen No. 3 Registro de movilización de los días del 13 al 26 de septiembre de 2022

FECHA	HORA	OPERARIO	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	RESPONSABLE	OTRO
13/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
14/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
15/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
16/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
17/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
18/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
19/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
20/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
21/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
22/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
23/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
24/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
25/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
26/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	

Imagen No. 4 Registro de movilización de los días del 27 al 29 de septiembre de 2022

FECHA	HORA	OPERARIO	DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO	RESPONSABLE	OTRO
27/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
28/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	
29/09	07:30	Diego	Salida del edificio EEASA	Diego	

Imagen No. 5 Bitácora del guardia del miércoles 28 de septiembre de 2022

Handwritten logbook entry for Wednesday, September 28, 2022. The text is written in cursive and includes details about the vehicle's departure from the EEASA building at 7:36 AM, driven by Ing. Diego Álvarez, and notes that the vehicle did not return to the parking area of the EEASA building.

Imagen No. 6 Bitácora del guardia del jueves 29 de septiembre de 2022

Handwritten logbook entry for Thursday, September 29, 2022. The text is written in cursive and includes details about the vehicle's arrival at the parking area of the EEASA building at 16:14, driven by Ing. Diego Álvarez.

De la información registrada tanto en el registro de movilización del vehículo, de la bitácora del guardia y el rastreo satelital se contrasta lo siguiente:

El día miércoles 28 de septiembre en la bitácora del guardia el vehículo No. 136 sale del edificio de la EEASA del Puyo a las 7:36 conducido por el Ing. Diego Álvarez, para ese día no registra retorno del vehículo No. 136 parqueadero del edificio de EEASA Puyo.

El día jueves 29 de septiembre de 2022 el vehículo ingresa al parqueadero del edificio EEASA del Puyo a las 16:14 conducido por el Ing. Diego Álvarez

En el Registro de movilización del vehículo No. 136 el día miércoles 28 de septiembre de 2022 el vehículo sale a las 07:00 y regresa a las 09:00, el recorrido indicado en el documento es: ED. EEASA – Tarqui, con un recorrido de 40 Km, para el día en mención el Ing. Merwin Ocaña firma el registro

El día jueves 29 de septiembre de 2022 el vehículo No. 136 sale a las 13:00 y regresa a las 16:10, se dirige del ED. EEASA – Tarqui, y tiene un recorrido de 11 Km, el registro de este día firma el Ing. Merwin Ocaña.

CONCLUSIONES:

De la información recogida el jueves 29 de septiembre de 2022 in situ se determina que:

- De la inspección visual al vehículo No. 136 de placas TEI- 1428 marca Chevrolet, se constata que la totalidad del parachoque delantero fue pintado recientemente ya que la tonalidad de la pintura de este es diferente al resto de la carrocería del vehículo. La decisión de pintarlo fue tomada sin comunicar a la Sección Transporte. En cuanto a la inspección a la dirección y suspensión delantera no se encontró ninguna anomalía.
- En la verificación del registro de movilización del vehículo con la bitácora del guardia y con el rastreo satelital existen incongruencias en la información.
- El vehículo No. 136 de placas TEI – 1428 marca Chevrolet salió el día miércoles 28 de septiembre del 2022 del edificio de la EEASA del Puyo y retorna el día jueves 29 de septiembre de 2022, información tomada del sistema de rastreo satelital. (se adjunta reporte)
- El vehículo No. 136 de placas TEI-1428, el día miércoles no retorna a las instalaciones de la empresa, tampoco existe autorización alguna del porqué de esta situación.

RECOMENDACIONES:

- De acuerdo a lo constatado in situ del estado del vehículo No. 136 de placas TEI-1428 marca Chevrolet, se determina que el vehículo fue reparado, pintándosele la totalidad del parachoque, sin embargo por tomar una decisión por cuenta propia y no reportar a la Sección Transporte para canalizar el arreglo del vehículo mediante el seguro con el que cuenta la empresa, se debe realizar una inspección de la suspensión, dirección, alineación y balanceo en ASSA Puyo, a coste de la persona que tomó la decisión de efectuar el trabajo de pintura, ya que se debe tener un reporte por daños ocultos, para de esta manera certificar que el vehículo garantiza la seguridad del conductor y sus ocupantes.

- La información que el responsable de la conducción de un vehículo incluya en el registro de movilizaciones del mismo, debe ser lo más real posible, además en la información del recorrido del vehículo este inicia en un lugar específico, el cual hay que registrarlo, también se incluye la información de los diferentes sitios relevantes y al final termina con la información del último lugar que recorre.
- Los vehículos de la Empresa deben retornar a las instalaciones de la misma, salvo exista autorización para no cumplir con este requerimiento.

El retorno se realizó el mismo día sin ninguna novedad en el vehículo No. 108.

Atentamente



Ing. Lenín Iza
JEFE DE TRANSPORTE (E)

Adj. Reporte de rastreo AVL

29 de septiembre:

- Aproximadamente a las 16h00 el vehículo se traslada desde la ubicación anteriormente señalada e ingresa a las instalaciones de la EEASA – Puyo alrededor de las 16h10.



- A partir de las 16h10 y durante el resto del día, el vehículo permanece en las instalaciones de la EEASA – Puyo.




Reporte de rastreo AVL
Móvil No.: 136 - TEI-1428
Periodo: 28 al 29 de septiembre 2022.


Revisados los reportes de ubicación y desplazamiento del móvil No. 136 durante los días 28 y 29 de septiembre, se identifican las siguientes novedades:

28 de septiembre:


- El vehículo sale de las instalaciones de la EEASA – Puyo aproximadamente a las 07h30.
- Entre las 07h30 y las 09h30 el vehículo se moviliza dentro del sector Tarqui.



- Entre las 09h30 y las 09h40 el vehículo se desplaza desde el sector Tarqui al sector de la Clínica Cradun en la Av. Tarqui (sur de la ciudad).



- A partir de las 9h40 y durante el resto del día, el vehículo permanece en la ubicación anteriormente indicada.





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5056

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A
RUC 1890001439001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO
Fecha de Vigencia Desde 2022-09-29 Hora 14:30 Hasta 2022-09-29 Hora 21:00
Motivo TRASLADO DE EMERGENCIA DEBIDO A CHOQUE DEL MÓVIL No. 136

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-29 **No. Comunicación** EN TRAMITE (PRESIDENCIA EJECUTIVA)

Lugar Origen AMBATO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA LUCERO VICENTE LENIN **Cargo** JEFE DE AREA 2 (A.P.)
Número de Cédula / Pasaporte 1802820231 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa TEM288 **Marca / Modelo** BT-50 STD FL AC 2.6 CD 4X4 TM
Color BLANCO **Número Matrícula** 0137065

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. FABIAN ABRIL **Cargo** PRESIDENTE EJECUTIVO

Realizado Por IZA LUCERO VICENTE LENIN

Fecha de Emisión 2022-09-29 14:57

