



f. 44986

MEMORANDO DIST-TRF-200-2021

PARA: DIRECTOR DISTRIBUCIÓN
DE: ING. DARWIN GARZÓN


ASUNTO: E.5. INFORME COMISIÓN AL TENA

FECHA: Noviembre 19 del 2021

Adjunto al presente el informe de la comisión de los señores Danilo Martínez y Víctor Solís, quienes se trasladaron al Tena el miércoles 10 y jueves 11 de noviembre del 2021, a fin de realizar pruebas de PCBS' en 56 transformadores de distribución en las bodegas del DZON.

Atentamente,


Ing. Sebastián Garzón
ASISTENTE INGENIERÍA TRAFOS

Vto. Bueno,

Ing. Santiago Espinosa
JEFE SECCIÓN TRAFOS Y L/E

Ad. Lo indicado

RDS

Ambato, 15 de noviembre del 2021

DE: Ing. Danilo Martínez

PARA: Ing. Darwin Garzón

ASUNTO: Actividades en la comisión de servicio

Presente

El objetivo de la misma es informarle sobre las actividades de los días 10 y 11 de noviembre del presente año.

El 10 de noviembre del 2021, en la bodega del DZON, se procede a realizar pruebas de PCB'S en 56 transformadores, de los cuales 21 se encuentran contaminados.

NUMERO	PPM	CON PCB'S	SIN PCB'S
057T	378	X	
365T	19.6		X
205T	24.3		X
23797T	4.21		X
1280T	16.8		X
081T	355	X	
1070T	27.3		X
23982T	5.04		X
517T	7.39		X
1542T	34.2		X
26279T	26.9		X
5034T	55.5	X	
1540T	6.77		X
1213T	4.42		X
703T	34.2		X
24177T	3.90		X
486T	113	X	
24175T	3.36		X
25426T	19.4		X
1143T	47.4		X
132T	56.4	X	

312T	157	X	
316T	156	X	
1420T	15.3		X
754T	13.3		X
26494T	20.6		X
634T	92.3	X	
520T	156	X	
23740T	3.19		X
1364T	42.8		X
1369T	167	X	
1506T	29.1		X
23666T	2.87		X
1054T	2.76		X
23820T	4.20		X
1175T	3.33		X
788T	111	X	
23606T	3.97		X
1858T	4.04		X
23868T	4.23		X
23603T	4.36		X
23621T	4.13		X
23749T	4.29		X
24012T	3.53		X
1382T	171	X	
1147T	200	X	
757T	147	X	
1320T	148	X	
1783T	4.51		X
1274T	270	X	
0980T	5.30		X
1272T	199	X	
629T	52.1	X	
393T	120	X	
074T		NO HAY SEPARACION	
281T		NO HAY SEPARACION	

El 11 de octubre del 2021, en dicha bodega, continuamos con las pruebas de PCB'S, marcación de los equipos que se encuentran

contaminados y se colocan las válvulas de sobrepresión en los respectivos transformadores.

De regreso hacia la ciudad de Ambato, y llegando a Benites Pelileo la llanta delantera derecha del móvil #124 sufre 2 pinchazos; los cuales se parchan en la vulcanizadora virgen del cisne en totoras, como consta en la nota de venta que se adjunta a dicho informe.

Se Debe indicar que estas labores fueron realizadas en forma conjunta con el Sr. Víctor Solís.

Por la atención, que se sirva dar al presente, me suscribo de usted con mis altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente



Ing. Danilo Martínez

Jefe de grupo transformadores