



2.2.01.01	- Obras civiles y cerramiento. protección.	DISCON	1.2.2.5.01.005.01.296	150,000	105,000	45,000	150,000	Bien	Ejecución de Obras			X			X	Cobertura de la demanda		
2.2.01.01	(FERUM 2009 financia US\$ 460.000,00)	DISCON	1.2.2.5.01.005.96.478	450,000	450,000	-	450,000	Bien	Adquisición		X					Cobertura de la demanda		
2.2.01	<b>S/E QUERO</b>																	
2.2.01.01	- Adquisición de terreno	DISCON	1.2.2.5.01.005.01.297	20,000	20,000		20,000	Bien	Adquisición			X				Cobertura de la demanda		
	<b>Subtotal Subestaciones Nuevas</b>			<b>620,000</b>														
2.3	<b>LINEAS DE SUBTRANSMISION EXISTENTES</b>																	
2.3.01	<b>LINEA S/E TOTORAS - S/E PELILEO</b>																	
2.3.01.01	- Reubicación de la línea de subtransmisión sector Pelileo aprox. 2.5 km	DISCON	1.2.2.5.01.005.05.104	100,000	70,000	30,000	100,000	Bien	Ejecución de Obras		X				X	Cobertura de la demanda		
	<b>Subtotal Líneas Existentes</b>			<b>100,000</b>														
2.4	<b>LINEAS DE SUBTRANSMISION NUEVAS</b>																	
2.4.01	<b>LINEA S/E PUYO - S/E MUSHULLACTA</b>																	
2.4.01.01	- Const. de la línea de S/T a 69 kV Puyo - Mushullacta 39 km (FERUM 2008 financia us\$ 461.000,00)	DISCON	1.2.2.5.01.005.15.102	1,500,000	900,000	600,000	1,500,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	Cobertura de la demanda	
2.4.02	<b>LINEA S/E TRANSELECTRIC - PUYO</b>																	
2.4.02.01	- Mano de obra (2008)	DISCON	1.2.2.5.01.005.15.103	18,000		18,000	18,000	Bien	Ejecución de Obras				X			Cobertura de la demanda		
2.4.02.02	- Materiales (2008)	DISCON	1.2.2.5.01.005.15.104	177,000	177,000		177,000	Bien	Adquisición	X						Cobertura de la demanda		
	<b>Subtotal Líneas Nuevas</b>			<b>1,695,000</b>														
	<b>TOTAL SUBTRANSMISION</b>			<b>3,274,940</b>														
3	<b>PROGRAMA DE DISTRIBUCION</b>																	
3.1	<b>PROVINCIA DE TUNGURAHUA</b>																	
3.1.01	<b>MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES</b>																	
3.1.01.01	- Cantón Ambato - Urbano (007.10.xxx.62/90)	DOM	1.2.2.5.01.006.10.201	300,000	207,143	92,857	300,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.02	- Cantón Pelileo	DOM	1.2.2.5.01.006.80.203	80,000	55,238	24,762	80,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.03	- Cantón Pillaro	DOM	1.2.2.5.01.006.80.202	50,000	34,524	15,476	50,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.04	- Cantón Patate	DOM	1.2.2.5.01.006.80.205	30,000	20,714	9,286	30,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.05	- Cantón Baños	DOM	1.2.2.5.01.006.80.204	60,000	41,429	18,571	60,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.06	- Cantón Cevallos	DOM	1.2.2.5.01.006.80.207	15,000	10,357	4,643	15,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.07	- Cantón Quero	DOM	1.2.2.5.01.006.80.206	25,000	17,262	7,738	25,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.08	- Cantón Mocha	DOM	1.2.2.5.01.006.80.209	15,000	10,357	4,643	15,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.09	- Cantón Tisaleo	DOM	1.2.2.5.01.006.80.208	25,000	17,262	7,738	25,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.01.10	- Cantón Ambato - Rural (007.10.xxx.62/90) Liquidación 2008	DOM	1.2.2.5.01.006.80.201															
	<b>Subtotal Mejoramientos Menores de Redes</b>			<b>600,000</b>														
3.1.02	<b>MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES</b>																	
3.1.02.01	- Remodelación nueva vía Tropezón - Santa Rosa	DOM	1.2.2.5.01.006.40.101	70,000	49,000	21,000	70,000	Bien	Ejecución de Obras		X						X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.02	- La "Y" de Baratillo	DOM	1.2.2.5.01.006.40.206	17,796	12,288	5,508	17,796	Bien	Ejecución de Obras	X						X		Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.03	- Jesús del Gran Poder-Laquigo	DOM	1.2.2.5.01.006.40.207	11,866	8,193	3,673	11,866	Bien	Ejecución de Obras	X						X		Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.04	- La Primavera-Cunchibamba	DOM	1.2.2.5.01.006.40.208	11,261	7,775	3,486	11,261	Bien	Ejecución de Obras	X					X			Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.05	- Marcos Espinel-Pampa Mia-Pillaro	DOM	1.2.2.5.01.006.40.209	16,126	11,135	4,991	16,126	Bien	Ejecución de Obras		X						X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.06	- Las Catilinarías-Huachi Chico-Ambato	DOM	1.2.2.5.01.006.40.210	11,029	7,615	3,414	11,029	Bien	Ejecución de Obras	X						X		Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.07	- El Porvenir y El Cementerio	DOM	1.2.2.5.01.006.40.211	7,565	5,224	2,342	7,565	Bien	Ejecución de Obras	X						X		Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.08	- Juan Benigno Vela-Santa Rosa-Ambato	DOM	1.2.2.5.01.006.40.212	11,037	7,621	3,416	11,037	Bien	Ejecución de Obras	X						X		Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.09	- Mundug-Patate	DOM	1.2.2.5.01.006.40.213	24,755	17,093	7,662	24,755	Bien	Ejecución de Obras	X						X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.10	- Rumipamba-Quero	DOM	1.2.2.5.01.006.40.214	26,093	18,017	8,076	26,093	Bien	Ejecución de Obras	X						X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.11	- Interconexión Montalvo-Totoras	DOM	1.2.2.5.01.006.40.215	44,678	30,850	13,829	44,678	Bien	Ejecución de Obras	X						X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.12	- Adquisición e instalación de reconectores	DOM	1.2.2.5.01.006.40.216	40,000	37,000	3,000	40,000	Bien	Ejecución de Obras		X						X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.02.13	- Adquisición e instalación de capacitores	DOM	1.2.2.5.01.006.40.217	15,000	12,000	3,000	15,000	Bien	Ejecución de Obras		X					X		Mejorar la Calidad del Servicio
	<b>Subtotal Mejoramientos Mayores de Redes</b>			<b>307,208</b>														
3.1.03	<b>ATENCION CLIENTES</b>																	
3.1.03.01	- Fuera de la Zona de servicio	DISCON	1.2.2.5.01.006.15.120	60,000	42,000	18,000	60,000	Bien	Ejecución de Obras	X					X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.03.02	- Dentro de la Zona de servicio	DISCON	1.2.2.5.01.006.15.122	100,000	70,000	30,000	100,000	Bien	Ejecución de Obras	X					X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
	<b>Subtotal Atención Clientes</b>			<b>160,000</b>														
3.1.04	<b>CONVENIOS ENTIDADES SECCIONALES</b>																	
3.1.04.01	- Cantón Ambato	DISCON	1.2.2.5.01.006.30.109	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.04.02	- Cantón Baños	DISCON	1.2.2.5.01.006.31.101	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.04.03	- Cantón Cevallos	DISCON	1.2.2.5.01.006.34.101	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.04.04	- Cantón Mocha	DISCON	1.2.2.5.01.006.36.101	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.04.05	- Cantón Patate	DISCON	1.2.2.5.01.006.33.101	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.04.06	- Cantón Pelileo	DISCON	1.2.2.5.01.006.35.103	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.04.07	- Cantón Pillaro	DISCON	1.2.2.5.01.006.37.101	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.04.08	- Cantón Quero	DISCON	1.2.2.5.01.006.32.101	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X			X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio

3.1.04.09	- Cantón Tisaleo	DISCON	1.2.2.5.01.006.38.101	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.04.10	- H. Consejo Provincial de Tungurahua	DISCON	1.2.2.5.01.006.39.101	1,000	750	250	1,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Convenios con Entidades Seccionales</b>				<b>10,000</b>	aria correspondien											
3.1.05	<b>GERENCIAMIENTO DE LA DEMANDA DE TRANSFORMADORES</b>															
3.1.05.01	- Optimización de la capacidad de transformadores:	DOM	1.2.2.5.01.006.21.201	60,000	49,324	10,676	60,000	Bien	Ejecución de Obras		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Gerenciamiento de la Demanda Trafos</b>				<b>60,000</b>												
3.1.06	<b>REDUCCION DE PERDIDAS TECNICAS</b>															
3.1.06.01	- Remodelación de redes en Quisapíncha	DISCON	1.2.2.5.01.006.19.103	80,000	56,000	24,000	80,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X			X		Reducción de pérdidas técnicas
3.1.06.02	- Remodelación de redes en Cdl. Cumanda	DISCON	1.2.2.5.01.006.19.104	40,000	28,000	12,000	40,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X			X		Reducción de pérdidas técnicas
3.1.06.03	- Remodelación de redes en Centros cantonales	DISCON	1.2.2.5.01.006.19.105	200,000	140,000	60,000	200,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X		X	X	X	Reducción de pérdidas técnicas
3.1.06.03	- Remodelación de redes en el barrio Atocha	DISCON	1.2.2.5.01.006.19.106	50,000	35,000	15,000	50,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X			X		Reducción de pérdidas técnicas
<b>Subtotal Reducción de Pérdidas Técnicas</b>				<b>370,000</b>												
3.1.07	<b>REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS</b>															
3.1.07.01	- Cambio de redes en el sector de plazas y estadios parroquiales	DISCON	1.2.2.5.01.006.20.124	120,000	90,000	30,000	120,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X			X	X	Reducción de pérdidas no técnicas
<b>Subtotal Reducción de Pérdidas no Técnicas</b>				<b>120,000</b>												
3.1.08	<b>RED SUBTERRANEA</b>															
3.1.08.01	- Retiro y desmantelamiento de redes aéreas , II etapa	DISCON	1.2.2.5.01.006.01.231	30,000		30,000	30,000	Bien	Ejecución de Obras				X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Red Subterránea</b>				<b>30,000</b>												
3.1.09	<b>PROGRAMA DE ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL</b>															
3.1.09.01	- Programa Ampliatorio 2008 - 115 proyectos	DISCON	2.2.5.01.006.61/96.XXX.62/9	3,550,795	2,488,556	1,062,239	3,550,795	Bien	Ejecución de Obras	X			X			Mejorar la Calidad del Servicio
3.1.10	<b>DIFERENCIA FERUM 2008</b>															
3.1.10.01	- Asignación de 73 proyectos	DISCON	2.2.5.01.006.24/42.XXX.62/9	507,344	355,141	152,203	507,344	Bien	Ejecución de Obras	X			X			Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Proyectos FERUM 08</b>				<b>4,058,139</b>												
3.1.11	<b>PROGRAMA DE ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL 2009</b>															
3.1.11.01	- Programa 2009 - 15 proyectos	DISCON	2.2.5.01.006.62/97.XXX.62/9	585,474	409,831	175,643	585,474	Bien	Ejecución de Obras		X				X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Proyectos FERUM 09</b>				<b>585,474</b>												
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE TUNGURAHUA</b>				<b>6,300,821</b>												
3.2	<b>PROVINCIA DE PASTAZA</b>															
3.2.01	<b>MEJORAMIENTOS MENORES DE REDES</b>															
3.2.01.01	- Mejoramiento de redes Pastaza	DZOP	1.2.2.5.01.006.40.401	40,000	28,000	12,000	40,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X		X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Mejoramientos Menores de Redes</b>				<b>40,000</b>												
3.2.02	<b>MEJORAMIENTOS MAYORES DE REDES</b>															
3.2.02.01	- Alimentador trifásico Barrio El Recreo	DZOP	1.2.2.5.01.006.79.405	11,000	7,700	3,300	11,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X		X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.2.02.02	- Alimentador trifásico Barrio El Dorado	DZOP	1.2.2.5.01.006.79.406	11,000	7,700	3,300	11,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X		X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.2.02.03	- Remodelación Alimentador Puyo-Macas	DZOP	1.2.2.5.01.006.79.407	20,000	14,000	6,000	20,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X		X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.2.02.04	- Alimentador trifásico Barrio San Antonic	DZOP	1.2.2.5.01.006.79.408	12,000	8,400	3,600	12,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X		X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Mejoramientos Mayores de Redes</b>				<b>54,000</b>												
3.2.03	<b>ATENCION CLIENTES</b>															
3.2.03.01	- Fuera de la franja de servicio	DZOP	1.2.2.5.01.006.90.401	5,000	3,750	1,250	5,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.2.03.02	- Dentro de la franja de servicio	DZOP	1.2.2.5.01.006.90.404	5,000	3,750	1,250	5,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Atención Clientes</b>				<b>10,000</b>												
3.2.04	<b>CONVENIOS ENTIDADES SECCIONALES</b>															
3.2.04.01	- Cantón Pastaza	DZOP	1.2.2.5.01.006.85.466	20,000	15,000	5,000	20,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
3.2.04.02	- H. Consejo Provincial de Pastaza	DZOP	1.2.2.5.01.006.85.467	100,000	75,000	25,000	100,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Convenios con Entidades Seccionales</b>				<b>120,000</b>												
3.2.05	<b>GERENCIAMIENTO DE LA DEMANDA DE TRANSFORMADORES</b>															
3.2.05.01	- Optimización de la capacidad de transformadores	DZOP	1.2.2.5.01.006.21.401	20,000	16,600	3,400	20,000	Bien	Ejecución de Obras		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Gerenciamiento de la Demanda Trafos</b>				<b>20,000</b>												
3.2.06	<b>REDUCCION DE PERDIDAS TECNICAS</b>															
3.2.06.01	- Reducción de Pérdidas Técnicas	DZOP	1.2.2.5.01.006.19.401	30,000	22,500	7,500	30,000	Bien	Ejecución de Obras	X				X	X	Reducción de pérdidas técnicas
<b>Subtotal Reducción de Pérdidas Técnicas</b>				<b>30,000</b>												



<b>Subtotal Mejoramientos Mayores de Redes</b>				<b>150,000</b>												
<b>3.3.03</b>	<b>ATENCION CLIENTES</b>															
<b>3.3.03.01</b>	- Fuera de la franja de servicio	DZON	1.2.2.5.01.006.90.705	20,000	15,000	5,000	<b>20,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>3.3.03.02</b>	- Dentro de la franja de servicio	DZON	1.2.2.5.01.006.90.707	50,000	37,500	12,500	<b>50,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>3.3.03.03</b>	- Construcción de lotizaciones no consolidadas	DZON	1.2.2.5.01.006.90.709	22,000	16,500	5,500	<b>22,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Atención Clientes</b>				<b>92,000</b>												
<b>3.4.04</b>	<b>CONVENIOS ENTIDADES SECCIONALES</b>															
<b>3.4.04.01</b>	- Cantón Tena	DZON	1.2.2.5.01.006.85.703	15,000	11,250	3,750	<b>15,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>3.4.04.02</b>	- Cantón Tena Convenio Red Subterránea Av. 15 de Noviembre	DZON	1.2.2.5.01.006.85.704	256,457	192,343	64,114	<b>256,457</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>3.4.04.03</b>	- Cantón Archidona	DZON	1.2.2.5.01.006.85.705	8,000	6,000	2,000	<b>8,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>3.4.04.04</b>	- H.C.P. Napo	DZON	1.2.2.5.01.006.85.706	15,000	11,250	3,750	<b>15,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Convenios con Entidades Seccionales</b>				<b>294,457</b>												
<b>3.4.06</b>	<b>REDUCCION DE PERDIDAS TECNICAS</b>															
<b>3.4.06.01</b>	- Reducción de Pérdidas Técnicas	DZON	1.2.2.5.01.006.19.701	10,000	7,500	2,500	<b>10,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X				X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Reducción de Pérdidas Técnicas</b>				<b>10,000</b>												
<b>3.4.07</b>	<b>REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS</b>															
<b>3.4.07.01</b>	- Cambio de redes, de cable desnudo a preensablado	DZON	1.2.2.5.01.006.20.705	30,000	22,500	7,500	<b>30,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X				X	Reducción de pérdidas No Técnicas
<b>Subtotal Reducción de Pérdidas no Técnicas</b>				<b>30,000</b>												
<b>3.3.08</b>	<b>PROGRAMA DE ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL</b>															
<b>3.3.08.01</b>	- Programa Ampliatorio 2008 - 16 proyectos	DZON	2.2.5.01.006.61/96.XXX.62/9	1,298,124	973,593	324,531	<b>1,298,124</b>	Bien	Ejecución de Obras	X				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>3.3.09</b>	<b>DIFERENCIA FERUM 2008</b>															
<b>3.3.09.01</b>	- Asignación de 5 proyectos	DZON	2.2.5.01.006.24/42.XXX.62/9	30,624	22,968	7,656	<b>30,624</b>	Bien	Ejecución de Obras	X				X		Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Proyectos FERUM 08</b>				<b>1,328,748</b>												
<b>3.3.10</b>	<b>PROGRAMA DE ENERGIZACION RURAL Y URBANO MARGINAL 2009</b>															
<b>3.3.10.01</b>	- Programa 2009 - 18 proyectos	DZON	2.2.5.01.006.62/97.XXX.62/9	678,192	508,644	169,548	<b>678,192</b>	Bien	Ejecución de Obras	X				X		Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Proyectos FERUM 09</b>				<b>678,192</b>												
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE NAPO</b>				<b>2,673,397</b>												
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>				<b>11,093,073</b>												
<b>4</b>	<b>PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO</b>															
<b>4.1</b>	<b>PROVINCIA DE TUNGURAHUA</b>															
<b>4.1.01</b>	<b>ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES</b>															
<b>4.1.01.01</b>	- Instalación de luminarias Tungurahua	DOM	1.2.2.5.01.010.01.201	250,000	234,150	15,850	<b>250,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Atención Solicitud de Clientes</b>				<b>250,000</b>												
<b>4.1.02</b>	<b>CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES</b>															
<b>4.1.02.01</b>	- Cantón Ambato	DISCON	1.2.2.5.01.010.10.148	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.02</b>	- Cantón Baños	DISCON	1.2.2.5.01.010.11.113	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.03</b>	- Cantón Cevallos	DISCON	1.2.2.5.01.010.12.104	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.04</b>	- Cantón Mocha	DISCON	1.2.2.5.01.010.13.103	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.05</b>	- Cantón Patate	DISCON	1.2.2.5.01.010.14.111	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.06</b>	- Cantón Pelileo	DISCON	1.2.2.5.01.010.15.136	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.07</b>	- Cantón Pillaro	DISCON	1.2.2.5.01.010.16.101	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.08</b>	- Cantón Quero	DISCON	1.2.2.5.01.010.17.109	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.09</b>	- Cantón Tisaleo	DISCON	1.2.2.5.01.010.18.104	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.02.10</b>	- H. Consejo Provincial de Tungurahua	DISCON	1.2.2.5.01.010.19.102	1,000	800	200	<b>1,000</b>	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Convenios con Entidades Seccionales</b>				<b>10,000</b>	aria correspondien											
<b>4.1.03</b>	<b>USO DE LUMINARIAS EFICIENTES</b>															
<b>4.1.03.01</b>	- Cantón Ambato	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.124	100,000	80,000	20,000	<b>100,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X			X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.03.02</b>	- Cantón Baños	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.125	20,000	16,000	4,000	<b>20,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X			X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.03.03</b>	- Cantón Cevallos	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.126	20,000	16,000	4,000	<b>20,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X			X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.03.04</b>	- Cantón Mocha	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.127	20,000	16,000	4,000	<b>20,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X			X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.03.05</b>	- Cantón Patate	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.128	20,000	16,000	4,000	<b>20,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X			X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.03.06</b>	- Cantón Pelileo	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.129	20,000	16,000	4,000	<b>20,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X			X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.03.07</b>	- Cantón Pillaro	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.130	20,000	16,000	4,000	<b>20,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X			X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>4.1.03.08</b>	- Cantón Quero	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.131	20,000	16,000	4,000	<b>20,000</b>	Bien	Ejecución de Obras		X			X	X	Reducción de pérdidas Técnicas

4.1.03.09	- Cantón Tisaleo	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.132	20,000	16,000	4,000	20,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
4.1.03.09	- Mejoramiento iluminación Ornamental de Parques y espacios verdes	DISCON	1.2.2.5.01.010.20.133	60,000	48,000	12,000	60,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Uso de Luminarias Eficientes</b>				<b>320,000</b>										
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE TUNGURAHUA</b>				<b>580,000</b>										
<b>4.2 PROVINCIA DE PASTAZA</b>														
<b>4.2.01 ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES</b>														
4.2.01.01	- Instalación de luminarias Pastaza	DZOP	1.2.2.5.01.010.01.401	2,000	1,500	500	2,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Atención Solicitud de Clientes</b>				<b>2,000</b>										
<b>4.2.02 CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES</b>														
4.2.02.01	- Cambio e instalación de luminarias en la prov. de Pastaza	DZOP	1.2.2.5.01.010.25.416	35,000	26,250	8,750	35,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Convenios con Entidades Seccionales</b>				<b>35,000</b>										
<b>4.2.03 USO DE LUMINARIAS EFICIENTES</b>														
4.2.03.01	- Programa para reducir pérdidas con el cambio de luminarias de mercurio por sodio, con el uso eficiente de energía	DZOP	1.2.2.5.01.010.20.409	50,000	37,500	12,500	50,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Uso de Luminarias Eficientes</b>				<b>50,000</b>										
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE PASTAZA</b>				<b>87,000</b>										
<b>4.3 PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO</b>														
<b>4.3.01 ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES</b>														
4.3.01.01	- Instalación de luminarias M. Santiago	DZOP	1.2.2.5.01.010.01.501	2,000	1,500	500	2,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Atención Solicitud de Clientes</b>				<b>2,000</b>										
<b>4.3.02 CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES</b>														
4.3.02.01	- Cambio e instalación de luminarias en la prov. de Morona Santiagc	DZOP	1.2.2.5.01.010.25.505	10,000	7,500	2,500	10,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Convenios con Entidades Seccionales</b>				<b>10,000</b>										
<b>4.3.03 USO DE LUMINARIAS EFICIENTES</b>														
4.3.03.01	- Programa para reducir pérdidas con el cambio de luminarias de mercurio por sodio, con el uso eficiente de energía	DZOP	1.2.2.5.01.010.20.505	15,000	11,250	3,750	15,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Uso de Luminarias Eficientes</b>				<b>15,000</b>										
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE M. SANTIAGO</b>				<b>27,000</b>										
<b>4.4 PROVINCIA DE NAPO</b>														
<b>4.4.01 ATENCION SOLICITUD DE CLIENTES</b>														
4.4.01.01	- Instalación de luminarias Tena y Archidona urbanc	DZON	1.2.2.5.01.010.01.701	10,000	7,500	2,500	10,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal Atención Solicitud de Clientes</b>				<b>10,000</b>										
<b>4.4.02 CONVENIOS CON ENTIDADES SECCIONALES</b>														
4.4.02.01	- Cambio e instalación de luminarias en la prov. de Napc	DZON	1.2.2.5.01.010.25.707	73,000	54,750	18,250	73,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Convenios con Entidades Seccionales</b>				<b>73,000</b>										
<b>4.4.03 USO DE LUMINARIAS EFICIENTES</b>														
4.4.03.01	- Programa para reducir pérdidas con el cambio de luminarias de mercurio por sodio, con el uso eficiente de energía	DZON	1.2.2.5.01.010.20.702	100,000	75,000	25,000	100,000	Bien	Ejecución de Obras	X		X	X	Reducción de pérdidas Técnicas
<b>Subtotal Uso de Luminarias Eficientes</b>				<b>100,000</b>										
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE NAPO</b>				<b>183,000</b>										
<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>877,000</b>										
<b>5 PROGRAMA ACOMETIDAS Y MEDIDORES</b>														
<b>5.1 PROVINCIA DE TUNGURAHUA</b>														
<b>5.1.01 INSTALACIONES NUEVAS</b>														
5.1.01.01	- Ambato Urbano (3,113)	DC	1.2.2.5.01.007.01.301	561,400	412,011	149,389	561,400	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	Cobertura de la demanda
5.1.01.02	- Cantón Ambato (1,141)	DC	1.2.2.5.01.007.18.301	205,800	151,037	54,763	205,800	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	Cobertura de la demanda
5.1.01.03	- Cantón Baños (396)	DC	1.2.2.5.01.007.10.301	71,400	52,400	19,000	71,400	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	Cobertura de la demanda
5.1.01.04	- Cantón Cevallos (70)	DC	1.2.2.5.01.007.11.301	12,600	9,247	3,353	12,600	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	Cobertura de la demanda

5.1.01.05	- Cantón Mocha (54)	DC	1.2.2.5.01.007.12.301	9,800	7,192	2,608	9,800	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
5.1.01.06	- Cantón Patate (184)	DC	1.2.2.5.01.007.13.301	25,200	18,494	6,706	25,200	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
5.1.01.07	- Cantón Pelileo (722)	DC	1.2.2.5.01.007.14.301	130,200	95,554	34,646	130,200	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
5.1.01.08	- Cantón Pillaro (318)	DC	1.2.2.5.01.007.15.301	57,400	42,126	15,274	57,400	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
5.1.01.09	- Cantón Quero (109)	DC	1.2.2.5.01.007.16.301	19,600	14,384	5,216	19,600	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
5.1.01.10	- Cantón Tisaleo (101)	DC	1.2.2.5.01.007.17.301	18,200	13,357	4,843	18,200	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
<b>Subtotal Instalaciones Nuevas</b>					<b>1,111,600</b>												
5.1.02	<b>RECTIFICACIONES</b>																
5.1.02.01	- Ambato Urbano (2,695)	DC	1.2.2.5.01.007.01.320	296,450	217,565	78,885	296,450	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.02	- Cantón Ambato (2,185)	DC	1.2.2.5.01.007.18.320	240,350	176,393	63,957	240,350	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.03	- Cantón Baños (450)	DC	1.2.2.5.01.007.10.320	49,500	36,328	13,172	49,500	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.04	- Cantón Cevallos (325)	DC	1.2.2.5.01.007.11.320	35,750	26,237	9,513	35,750	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.05	- Cantón Mocha (325)	DC	1.2.2.5.01.007.12.320	35,750	26,237	9,513	35,750	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.06	- Cantón Patate (220)	DC	1.2.2.5.01.007.13.320	24,200	17,760	6,440	24,200	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.07	- Cantón Pelileo (730)	DC	1.2.2.5.01.007.14.320	80,300	58,932	21,368	80,300	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.08	- Cantón Pillaro (580)	DC	1.2.2.5.01.007.15.320	63,800	46,823	16,977	63,800	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.09	- Cantón Quero (220)	DC	1.2.2.5.01.007.16.320	24,200	17,760	6,440	24,200	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.02.10	- Cantón Tisaleo (220)	DC	1.2.2.5.01.007.17.320	24,200	17,760	6,440	24,200	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
<b>Subtotal Rectificaciones</b>					<b>874,500</b>												
5.1.03	<b>RECTIFICACIONES - PROYECTOS INTEGRALES</b>																
5.1.03.01	- Rectificaciones de 100 acometidas Manzanapamba - Ambatillo	DC	1.2.2.5.01.007.01.337	14,000	10,275	3,725	14,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.03.02	- Rectificaciones de 100 acometidas San Francisco - Pilahuín	DC	1.2.2.5.01.007.01.338	14,000	10,275	3,725	14,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.03.03	- Rectificaciones de 100 acometidas Quillan Loma - Izamba	DC	1.2.2.5.01.007.01.339	14,000	10,275	3,725	14,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.03.04	- Rectificaciones de 300 acometidas rural Pillaro	DC	1.2.2.5.01.007.15.322	42,000	30,824	11,176	42,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.03.05	- Rectificaciones de 300 acometidas rural Pelileo	DC	1.2.2.5.01.007.14.324	42,000	30,824	11,176	42,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.03.06	- Rectificaciones de 300 acometidas rural Baños	DC	1.2.2.5.01.007.10.324	42,000	30,824	11,176	42,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.03.07	- Rectificaciones de 300 acometidas rural Patate	DC	1.2.2.5.01.007.13.321	42,000	30,824	11,176	42,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
5.1.03.08	- Proyecto Especial 500 Reducción Pérdidas No Técnicas	DC	1.2.2.5.01.007.20.126	70,000	51,373	18,627	70,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
<b>Subtotal Rectificaciones - Proyectos Integrales</b>					<b>280,000</b>												
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE TUNGURAHUA</b>					<b>2,266,100</b>												
5.2	<b>PROVINCIA DE PASTAZA</b>																
5.2.01	<b>INSTALACIONES NUEVAS</b>																
5.2.01.01	- Instalación de 644 nuevas acometidas en la provincia de Pastaza	DZOP	1.2.2.5.01.007.05.401	111,000	81,463	29,537	111,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
<b>Subtotal Instalaciones Nuevas</b>					<b>111,000</b>												
5.2.02	<b>RECTIFICACIONES</b>																
5.2.02.01	- Urbano y Rural Pastaza (2400 rectificaciones)	DZOP	1.2.2.5.01.007.26.401	264,000	193,750	70,250	264,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
<b>Subtotal Rectificaciones</b>					<b>264,000</b>												
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE PASTAZA</b>					<b>375,000</b>												
5.3	<b>PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO</b>																
5.3.01	<b>INSTALACIONES NUEVAS</b>																
5.3.01.01	- Instalación de 103 nuevas acometidas en el cantón Palora	DZOP	1.2.2.5.01.007.05.501	14,000	10,275	3,725	14,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
<b>Subtotal Instalaciones Nuevas</b>					<b>14,000</b>												
5.3.02	<b>RECTIFICACIONES</b>																
5.3.02.01	- Cantón Palora (100 rectificaciones)	DZOP	1.2.2.5.01.007.26.501	11,000	8,073	2,927	11,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
<b>Subtotal Rectificaciones</b>					<b>11,000</b>												
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE M. SANTIAGO</b>					<b>25,000</b>												
5.4	<b>PROVINCIA DE NAPO</b>																
5.4.01	<b>INSTALACIONES NUEVAS</b>																
5.4.01.01	- Instalación de 1500 nuevas acometidas en sector rural de Napo	DZON	1.2.2.5.01.007.06.701	220,000	165,000	55,000	220,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Cobertura de la demanda	
<b>Subtotal Instalaciones Nuevas</b>					<b>220,000</b>												
5.4.02	<b>RECTIFICACIONES</b>																
5.4.02.01	- Urbano y Rural Napo (400 rectificaciones)	DZON	1.2.2.5.01.007.27.701	60,000	45,000	15,000	60,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X	X	X	X	X	Reducción de pérdidas no técnicas	
<b>Subtotal Rectificaciones</b>					<b>60,000</b>												
<b>SUBTOTAL PROVINCIA DE NAPO</b>					<b>280,000</b>												

TOTAL ACOMETIDAS Y MEDIDORES				2,946,100											
<b>6</b>	<b>INVERSIONES GENERALES</b>														
<b>6.1</b>	<b>HERRAMIENTAS Y EQUIPOS</b>														
<b>6.1.01</b>	<b>DC</b>														
<b>6.1.01.01</b>	- Herramientas y Equipos	DC	1.2.2.5.01.009.94.601	10,000	10,000	10,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.01.02</b>	- 5 Equipos pocket con GPS para agencias	DC	1.2.2.5.01.009.94.602	10,000	10,000	10,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.01.03</b>	- 4 Pantallas táctiles (Puyo, Tena, Agencias Shyris y Loreto)	DC	1.2.2.5.01.009.94.603	10,000	10,000	10,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.01.01</b>	- Herramientas y Equipos	DC	1.2.2.5.01.009.94.604	10,000	10,000	10,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.02</b>	<b>DISCON:</b>														
<b>6.1.02.01</b>	- Herramientas y equipos	DISCON	1.2.2.5.01.009.94.801	10,000	10,000	10,000	Bien	Adquisición		X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.03</b>	<b>DOM:</b>														
<b>6.1.03.02</b>	- Equipamiento para líneas energizadas ( incluye conformación de grupo)	DOM	1.2.2.5.01.009.94.701	100,000	100,000	100,000	Bien	Adquisición		X	X			Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.03.04</b>	- 3 Equipos pocket con GPS para grupos	DOM	1.2.2.5.01.009.94.702	12,000	12,000	12,000	Bien	Adquisición	X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.03.05</b>	- Pinzas variadas capacidades y reposición de equipos	DOM	1.2.2.5.01.009.94.703	30,000	30,000	30,000	Bien	Adquisición	X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.03.06</b>	- 1 Regulador de voltaje 20 A - 240 V	DOM	1.2.2.5.01.009.94.704	2,000	2,000	2,000	Bien	Adquisición	X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.03.07</b>	- Puente grúa laboratorio nuevo en Catiglatá	DOM	1.2.2.5.01.009.94.705	25,000	25,000	25,000	Bien	Adquisición		X	X			Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.03.08</b>	- Equipos para laboratorio de transformadores (2008)	DOM	1.2.2.5.01.009.94.706	28,000	28,000	28,000	Bien	Adquisición y Ejecución		X			X	Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.05</b>	<b>DZOP:</b>														
<b>6.1.05.01</b>	- Equipo de contrastación de medidores	DZOP	1.2.2.5.01.009.94.901	50,000	50,000	50,000	Adquisición de Bienes			X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.05.02</b>	- 4 Radios de comunicación	DZOP	1.2.2.5.01.009.94.902	4,000	4,000	4,000	Adquisición de Bienes		X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.06</b>	<b>DZON:</b>														
<b>6.1.06.01</b>	- Equipo de contrastación de medidores	DZON	1.2.2.5.01.009.94.101	20,000	20,000	20,000	Bien	Adquisición o arrendamientos de Bienes	X				X	Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.07</b>	<b>DRI:</b>														
<b>6.1.07.01</b>	- Instalación de relojes biométricos, registrador de asistencia	DRI	1.2.2.5.01.009.94.401	20,000	20,000	20,000	Adquisición de Bienes		X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.1.07.02</b>	- Adquisición de 2 copiladoras	DRI	1.2.2.5.01.009.94.402	40,000	40,000	40,000	Adquisición de Bienes		X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>Subtotal Herramientas y Equipos</b>				<b>381,000</b>											
<b>6.2</b>	<b>ADQUISICION HADWARE Y SOFTWARE</b>														
<b>6.2.01</b>	<b>DC:</b>														
<b>6.2.01.01</b>	- Call Center	DC	1.2.2.5.01.009.98.601	160,000	160,000	160,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.01.02</b>	- y reconexiones	DC	1.2.2.5.01.009.98.602	20,000	20,000	20,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.01.02</b>	- 1 Computador portátil y 15 impresoras térmicas	DC	1.2.2.5.01.009.98.603	17,000	17,000	17,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.02</b>	<b>DISCON</b>														
<b>6.2.02.01</b>	- Software para control y manejo de proyectos	DISCON	1.2.2.5.01.009.98.801	10,000	10,000	10,000	Bien	Adquisición	X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.03</b>	<b>DOM:</b>														
<b>6.2.03.01</b>	- Software para alumbrado público (2007)	DOM	1.2.2.5.01.009.98.701	1,500	0	1,500		Prestación de servicios					X	Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.03.03</b>	- Desarrollo y mejoramiento de software	DOM	1.2.2.5.01.009.98.702	15,000	0	15,000		Prestación de servicios					X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.03.04</b>	- dispositivos móviles para registro	DOM	1.2.2.5.01.009.98.703	15,000	0	15,000		Prestación de servicios					X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.04</b>	<b>DP:</b>														
<b>6.2.04.01</b>	- mantenimiento PSAF	DP	1.2.2.5.01.009.98.301	10,500	10,500	10,500	Bien (Software - Adquisición)			X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.02</b>	- Software estadísticas generales EEASA	DP	1.2.2.5.01.009.98.302	8,000	8,000	8,000		Prestación de servicios					X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.04.03</b>	- Software para liquidación de transacciones del MEM	DP	1.2.2.5.01.009.98.303	7,000	7,000	7,000		Prestación de servicios					X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.04.04</b>	- Enlace WEB dedicado para conexión a SIMEM	DP	1.2.2.5.01.009.98.304	2,400	2,400	2,400		Prestación de servicios					X		Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.04.05</b>	- Licenciamiento software, renovaciones y soporte	DP	1.2.2.5.01.009.98.305	92,000	92,000	92,000	Software		X	X	X			Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.06</b>	- Balanceadores de carga para aplicaciones control y enlace	DP	1.2.2.5.01.009.98.306	120,000	120,000	120,000	Bien		X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.07</b>	- Ruteo dinámico de red institucional con canales backup	DP	1.2.2.5.01.009.98.307	60,000	60,000	60,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.08</b>	- Reforzamiento infraestructura red elementos activos	DP	1.2.2.5.01.009.98.308	12,000	12,000	12,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.09</b>	- Servidor antivirus y dominios departamentos	DP	1.2.2.5.01.009.98.309	20,000	20,000	20,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.10</b>	- Reforzamiento centro de cómputo (Ambato - Puyo)	DP	1.2.2.5.01.009.98.310	35,000	35,000	35,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.11</b>	- Gabinete de discos para almacenamiento DZOP	DP	1.2.2.5.01.009.98.311	20,000	20,000	20,000	Bien		X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.12</b>	- Renovación servidor SID Ambato	DP	1.2.2.5.01.009.98.312	17,000	17,000	17,000	Bien			X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.13</b>	- Equipos de computación y detección de virus	DP	1.2.2.5.01.009.98.313	15,000	15,000	15,000	Bien		X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.04.14</b>	- Software visualización programas SID-SISDE- SISDEL	DP	1.2.2.5.01.009.98.314	20,000	20,000	20,000		Prestación de servicios					X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.04.16</b>	- Actualización base geográfica, conversión de coordenadas	DP	1.2.2.5.01.009.98.315	40,000	40,000	40,000		Prestación de servicios					X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.04.17</b>	- Software para análisis de subestaciones	DP	1.2.2.5.01.009.98.316	12,500	12,500	12,500	Bien			X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.05</b>	<b>DZOP:</b>														
<b>6.2.05.01</b>	- 5 Equipos de computación + 1 lapto	DZOP	1.2.2.5.01.009.98.901	8,500	8,500	8,500	Adquisición de Bienes			X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.05.02</b>	- 4 Equipos de inspecciones de servicio SYMBOL MC35	DZOP	1.2.2.5.01.009.98.902	3,500	3,500	3,500	Adquisición de Bienes			X				Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>6.2.06</b>	<b>DZON:</b>														
<b>6.2.06.01</b>	- Maniobras	DZON	1.2.2.5.01.009.98.101	30,000	30,000	30,000	Bien	Adquisición o arrendamientos de Bienes			X			X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.06.02</b>	- (DZON)	DZON	1.2.2.5.01.009.98.102	20,000	20,000	20,000	Bien	Adquisición o arrendamientos de Bienes			X			X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.07</b>	<b>DRI:</b>														
<b>6.2.07.01</b>	- Software SISGERH (Sistema Gestión RRHH) Primera Etapa (2008)	DRI	1.2.2.5.01.009.98.401	21,830	21,830	21,830		Prestación de Servicio					X		Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.07.01</b>	- Software SISGERH (Sistema Gestión RRHH) Segunda Etapa	DRI	1.2.2.5.01.009.98.402	40,000	40,000	40,000		Prestación de Servicio						X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>6.2.07.02</b>	- 2 Equipos de computación y 2 impresoras	DRI	1.2.2.5.01.009.98.403	3,600	3,600	3,600	Bien		X					Mejorar la Calidad del Servicio	
<b>Subtotal Adquisición Hardware y Software</b>				<b>857,330</b>											
<b>6.3</b>	<b>MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>														
<b>6.3.01</b>	<b>DC:</b>														
<b>6.3.01.01</b>	- Call Center	DC	1.2.2.5.01.009.92.601	60,000	60,000	60,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio	

6.3.01.02	- Implementación de 2 CAR	DC	1.2.2.5.01.009.92.602	15,000	15,000	15,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.3.01.03	- Mobiliario y equipo	DC	1.2.2.5.01.009.92.603	20,000	20,000	20,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.3.02	<b>DISCON:</b>													
6.3.02.01	- Adecuación oficinas	DISCON	1.2.2.5.01.009.92.801	10,000	10,000	10,000	Bien	Adquisición		X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.3.04	<b>DP:</b>													
6.3.04.01	- Adecuación oficinas	DP	1.2.2.5.01.009.92.301	8,000	8,000	8,000	Bien			X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.3.05	<b>DZOP:</b>													
6.3.05.01	- Estanterías para bodega	DZOP	1.2.2.5.01.009.92.901	2,500	2,500	2,500	Bien		X					Mejorar la Calidad del Servicio
6.3.05.02	- Implementación de 1 CAR	DZOP	1.2.2.5.01.009.92.902	8,000	8,000	8,000	Bien		X					Mejorar la Calidad del Servicio
6.3.06	<b>DZON:</b>													
6.3.06.01	- Muebles y Equipos de Oficina (Nuevo Edificio DZON)	DZON	1.2.2.5.01.009.92.101	30,000	30,000	30,000	Bien	Adquisición o arrendamientos de Bienes			X		X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.3.07	<b>DRI:</b>													
6.3.07.01	- Adecuación oficinas	DRI	1.2.2.5.01.009.92.401	4,000	4,000	4,000	Adquisición Bienes			X				Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal muebles y equipos de oficina</b>				<b>157,500</b>										
6.4	<b>MANEJO AMBIENTAL</b>													
6.4.03	<b>DOM:</b>													
6.4.03.01	- Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	DOM	1.2.2.5.01.009.97.701	30,000	30,000	30,000		Prestación de Servicios					X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.4.05	<b>DZOP:</b>													
6.4.05.01	- Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	DZOP	1.2.2.5.01.009.97.901	10,000	10,000	10,000		Prestación de Servicios					X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.4.06	<b>DZON:</b>													
6.4.06.01	- Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	DZON	1.2.2.5.01.009.97.101	5,000	5,000	5,000	Bien	Prestación de Servicios	X	X	X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal manejo ambiental</b>				<b>45,000</b>										
6.5	<b>OBRAS CIVILES</b>													
6.5.01	<b>DC:</b>													
6.5.01.01	- Adquisición terreno Agencia Patate	DC	1.2.2.5.01.009.91.601	12,000	12,000	12,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.01.02	- Centro de atención al Cliente	DC	1.2.2.5.01.009.91.602	40,000	40,000	40,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.01.03	- Construcción bodega y adecuación agencia Pelilec	DC	1.2.2.5.01.009.91.603	30,000	30,000	30,000	Bien		X	X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.05	<b>DZOP:</b>													
6.5.05.01	- Cubierta Bodega Puyo	DZOP	1.2.2.5.01.009.91.901	15,000	15,000	15,000	Bien			X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.05.02	- Remodelación de fachada y oficina de Recaudación	DZOP	1.2.2.5.01.009.91.902	50,000	50,000	50,000	Bien			X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.06	<b>DZON:</b>													
6.5.06.01	- Construcción Nuevo Edificio DZON (Tena)	DZON	1.2.2.5.01.009.91.101	500,000	350,000	150,000	500,000	Bien	Ejecución de Obras		X	X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.06.02	- Adecuación Cerramiento y estacionamientos Bodega	DZON	1.2.2.5.01.009.91.102	60,000	45,000	15,000	60,000	Bien	Ejecución de Obras	X	X		X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.07	<b>DRI:</b>													
6.5.07.01	- Construcción bodegas Catiglata - I etapa (2008)	DRI	1.2.2.5.01.009.91.401	144,000	144,000	144,000		Ejecución de obras				X		Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.07.01	- Construcción bodegas Catiglata - II etapa	DRI	1.2.2.5.01.009.91.402	350,000	350,000	350,000		Ejecución de obras				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.5.07.02	- Adecuación Auditorio	DRI	1.2.2.5.01.009.91.403	30,000	30,000	30,000		Ejecución de obras				X		Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal obras civiles</b>				<b>1,231,000</b>										
6.6	<b>ESTUDIOS</b>													
6.6.02	<b>DISCON:</b>													
6.6.02.01	- Estudios FERUM 09 y 10	DISCON	1.2.2.5.01.009.96.801	100,000	100,000	100,000	Bien	Prestación de Servicios				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.6.02.02	- Estudio S/T enlace a S/E Quero	DISCON	1.2.2.5.01.009.96.802	30,000	30,000	30,000	Bien	o				X		Mejorar la Calidad del Servicio
6.6.04	<b>DP:</b>													
6.6.04.01	- Protecciones eléctricas en el sistema de subtransmisión	DP	1.2.2.5.01.009.96.301	20,000	20,000	20,000		Prestación de Servicios					X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.6.04.02	- Estudio de implementación del Scada con el Psaf y SID	DP	1.2.2.5.01.009.96.302	20,000	20,000	20,000		Prestación de Servicios				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.6.04.03	- Estudio de pérdidas técnicas de distribución	DP	1.2.2.5.01.009.96.303	30,000	30,000	30,000		Prestación de Servicios				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.6.04.04	- Actualización SID Tungurahua	DP	1.2.2.5.01.009.96.304	50,000	50,000	50,000		Prestación de Servicios				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.6.04.05	- Estudio de Factibilidad y Tecnología BPL	DP	1.2.2.5.01.009.96.305	30,000	30,000	30,000		Prestación de Servicios				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.6.05	<b>DZOP:</b>													
6.6.05.01	- Estudios FERUM 09 y 10	DZOP	1.2.2.5.01.009.96.901	30,000	30,000	30,000	Bien	Prestación de Servicios				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.6.06	<b>DZON:</b>													
6.6.06.01	- Estudios FERUM 09 y 10	DZON	1.2.2.5.01.009.96.101	30,000	30,000	30,000	Bien	Prestación de Servicios				X	X	Mejorar la Calidad del Servicio
<b>Subtotal estudios</b>				<b>340,000</b>										
6.7	<b>VEHICULOS</b>													
6.7.01	<b>DC:</b>													
6.7.01.01	- 1 Gran Vitara 5 P, (Dirección)	DRI	1.2.2.5.01.009.93.601	19,000	19,000	19,000	Adquisición		X					Mejorar la Calidad del Servicio
6.7.01.02	- 1 Camión a diesel (para reemplazo móvil 55)	DRI	1.2.2.5.01.009.93.602	30,000	30,000	30,000	Adquisición		X					Mejorar la Calidad del Servicio
6.7.01.03	- 1 Kit de repuestos y montaje para la canasta 55	DRI	1.2.2.5.01.009.93.603	31,000	7,000	24,000	31,000	Adquisición		X			X	Mejorar la Calidad del Servicio
6.7.01.04	- 1 Vitara 4x2 (reemplazo móvil 38)	DRI	1.2.2.5.01.009.93.604	15,000	15,000	15,000	Adquisición			X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.7.01.05	- Camioneta 4x4 doble cabina (Reemplazo móvil 36)	DRI	1.2.2.5.01.009.93.605	25,000	25,000	25,000	Adquisición			X				Mejorar la Calidad del Servicio
6.7.03	<b>DISCON:</b>													
6.7.03.01	- 1 Gran Vitara 5 P, (Dirección)	DRI	1.2.2.5.01.009.93.801	19,000	19,000	19,000	Bien	Adquisición						Mejorar la Calidad del Servicio
6.7.03	<b>DOM:</b>													
6.7.03.01	- 1 Carro canasta para trabajos en líneas energizadas	DRI	1.2.2.5.01.009.93.701	200,000	200,000	200,000	Adquisición Bienes			X	X			Mejorar la Calidad del Servicio
6.7.03.02	- 1 Gran Vitara 5 P, (Dirección)	DRI	1.2.2.5.01.009.93.702	19,000	19,000	19,000	Adquisición		X					Mejorar la Calidad del Servicio

